

- ١- زيارة محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد / فرعي الكرخ والرصافة بواقع (١٢) كشف تم فيها رصد عدد من المخالفات بواقع (١٥) مخالفة بيئية ومن خلال كشف المتابعة البيئية على (٨) منفذ تم رصد عدد من المعالجات للمخالفات البيئية المرصودة سابقا بواقع (٢٠) معالجة.
- ٢- تثبيت مخالفات تخص القانصات بواقع (٣) مخالفة ومعالجات عدد(٣) .
- ٣- تثبيت مخالفات تخص جدار الفيض بواقع (١) مخالفة.
- ٤- التنسيق والمتابعة مع هيأة توزيع بغداد بخصوص المخالفات المرصودة لمعالجتها من قبلهم أو الحد منها وإعلامنا بإجراءاتهم بصدد تلك المخالفات .
- ٥- استمرار العمل مع كافة هيئات وفروع الشركة بخصوص المخلفات الصلبة (حديد السكراب) وفحص الحديد المتجمع من الأماكن المعرضة للإشعاع بالتنسيق مع مديريات البيئة في المحافظات ومتابعة المحطات والساحات والتأكد من خلوها من الإشعاع .
- ٦- التنسيق والمتابعة مع وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع لفحص كميات الحديد السكراب المتجمع في مقر الشركة وإجراء الكشف الموقعي لقطعة الأرض المزمع شراؤها من قبل الشركة وإصدار شهادة فحص خلوها من الإشعاع .
- ٧- إجراء الكشف البيئي على موقعي الدورة والكيلاني وحسب كتابي وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالعدد (١٧١٩٦) و(١٧١٩٥) في ٢٠١٧/٤/٣٠ تم خلاله تثبيت بعض المخالفات البيئية.
- ٨- التنسيق والمتابعة مع الهيئات والفروع بخصوص موضوع جرد النفايات الإلكترونية والكهربائية المتواجدة في مواقع الشركة .
- ٩- العمل مستمر باستلام مواقع الزيوت المستعملة المسحوبة من الدوائر الحكومية والتي يتم تجميعها في منظومات تجميع خاصة بالزيوت المستعملة في فروع وهيئات الشركة وتسليمها إلى المصافي القريبة ومتابعة الكميات المباعة إلى المعامل الأهلية.
- ١٠- مفاتحة هيأة توزيع بغداد بالموقف الشهري للمنافذ التوزيعية التي تم زيارتها للاسراع بمعالجة المخالفات الموجودة والمثبتة في الكشوفات البيئية السابقة.
- ١١- استمرار التنسيق والمتابعة مع الهيئات التوزيعية والفروع بخصوص تطوير المنافذ التوزيعية المشمولة بالقرار ١٣١ الصادر من لجنة شؤون الطاقة بالعدد ٢٥٨١ في ٢٠١٣/١١/١٨ .
- ١٢- متابعة المنافذ التوزيعية التابعة لهيأة توزيع بغداد بخصوص تجهيز الغاز السائل (LPG) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- ١٣- استمرار المتابعة والتنسيق مع كافة هيئات وفروع الشركة بخصوص مواقع الحرائق وإصابات العمل ومواقف المولدات وإرسالها إلى الوزارة على قرص ( CD ) .
- ١٤- زيارة مقر هيأة توزيع الفرات الأوسط للفروع (بابل ، المثنى ، النجف الاشرف) حيث تم التداول من خلالها مع السادة مدراء الفروع ووكلائهم ومسؤولي وحدات البيئة في الفروع لمناقشة المعوقات البيئية ومتابعة المخالفات البيئية والإجراءات المتخذة لمعالجتها . كما تم إجراء كشف المتابعة البيئية على (عشرة ) منافذ توزيعية (حكومية وأهلية ) وتثبيت المخالفات والتوجيه بمعالجتها .

- ١٥- المشاركة في ورشة عمل (تحسين الأداء الوظيفي) المنعقدة في المركز الثقافي النفطي بتاريخ ٢٠١٧/٧/١٨ ولمدة ثلاثة أيام .
- ١٦- زيارة المختبر البيئي المركزي التابع لوزارة الصحة والبيئة وقسم البيئة المركزي في شركة مصافي الوسط للاطلاع على الأجهزة المتوفرة لديهم والاستفادة من خبراتهم في مجال إنشاء المختبرات وإمكانية تدريب الكوادر وتأهيلها من أجل المساهمة في تطوير عمل قسمنا .
- ١٧- وردت إلينا دراسة تقدير الأثر البيئي لهيأة توزيع الفرات الأوسط/فرع النجف الاشراف للمحطات:الكوفة القديمة،العدالة الجديدة .
- ١٨- قياس ملوثات الهواء في محطات تعبئة الوقود التابعة لهيأة توزيع بغداد باستخدام جهاز ( Multirae plus ) حيث بلغ عدد الزيارات (٩) زيارة. وكانت عدد المحطات المطابقة للمحددات القياسية البيئية (٥) محطة وعدد المحطات التي فيها حيود في نسبة (VOC) (المركبات العضوية المتطايرة (٤) محطة وكما مبين في الجدول المرفق طياً.
- ١٩- إجراء كشف بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ على قسم التكييف باستخدام قياس ملوثات الهواء ( Multirae plus ) للمواقع ( المولدات، منصة التكييف ، الخزانات ) كما تم إجراء كشف بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٧ على قسم صيانة الشاحنات للمواقع ( شعبة الفولفو ،شعبة المان شعبة التجفيف ، شعبة الخدمات / وحدة تبديل الزيوت ، وحدة فحص المحركات ، شعبة السكانيا، غرفة مسؤول شعبة المان ) وكانت نتائج القراءات مطابقة للمحددات القياسية.
- ٢٠- إجراء فحوصات ملوثات الهواء في (٣) محطات في فرع كركوك من قبل كادر الفرع وكانت النتائج مطابقة للمحددات القياسية البيئية .
- ٢١- استلام تقارير (HSE) من كافة الهيئات والفروع وأقسام الشركة وتوحيدها بتقرير واحد يرسل شهريا إلى مركز الوزارة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة والتأكيد على كافة الهيئات والفروع بضرورة إرسال التقارير وعدم تأخيرها لغرض إعداد التقرير النهائي الموحد وإرساله إلى الوزارة في الوقت المناسب .
- ٢٢- بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥ و ٢٠١٧/٧/٢٠ تم زيارة هيأة توزيع بغداد و قسم الصيانة والقسم القانوني استكمالاً لعملية تحليل الفجوة ( gab analysis ) بصحبة السيد مدير قسم إدارة الجودة في المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات التابع لوزارة التخطيط وتم فيها لقاء السيد مدير هيأة توزيع بغداد لمناقشة واقع حال عمل المحطات والمشاكل التي تعيق تطبيق نظام (ISO:14001:2015) .
- ٢٣- استحصال موافقة السيد الوكيل الأول للمدير العام على طباعة ملصقات جدارية وبعدها (٥٥٠) ملصق وجدارية وهي قيد التنفيذ والطباعة من قبل شعبة الاعلام الراسية .