

تقرير الفصل الثالث ٢٠١٨

١- التنسيق مع وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع لفحص كميات الحديد السكراب المتجمع في مقر الشركة وإصدار شهادة فحص خلوه من الإشعاع .

٢- استمرار العمل مع كافة الهيئات والفروع في الشركة بخصوص المخلفات الصلبة (حديد السكراب) وفحص الحديد المتجمع في الأماكن المعرضة للإشعاع بالتنسيق مع مديريات البيئة في المحافظات .

٣- إعلام هيئات وفروع شركتنا بنشاط الشركات الخاصة بإزالة الألغام والتي يتم التنسيق معها من قبل وزارة البيئة/ دائرة شؤون الألغام من حيث (تجديد إجازة تفويض ، منح تفويض عملياتي ، إضافة نشاط) لـ (شركة الفهد لإزالة الألغام ، شركة ارض السلام لإزالة الألغام والقنابل غير المنفلقة ، شركة فتور بلاست ، منظمة برامج إدارة المعلومات لشؤون الألغام IMMAP ، منظمة مساعداة الشعب النرويجي NAP ، المنظمة الدولية للإعاقاة HANDICAP INTERNATIONAL ، منظمة بغداد لإزالة الألغام والقنابل العنقودية ، منظمة الصحة والرعاية الاجتماعية ، شركة ارض العراق لإزالة الألغام والمخلفات الحربية ، رابطة الغد لرعاية المرأة ، شركة ارض السلام لإزالة الألغام والمخلفات الحربية ، الشركة الوطنية لإزالة الألغام ، شركة EODT) وقدر تعلق الأمر بمواقع شركتنا .

٤- التنسيق والمتابعة مع كافة هيئات وفروع الشركة بخصوص مواقف كميات الوقود المستهلكة للمولدات .

٥- استلام كميات من الزيوت المستعملة من الدوائر الحكومية من قبل هيئات وفروع الشركة وتجميعها وتسليمها إلى المصافي القريبة ومتابعة الكميات المباعة إلى المعامل الأهلية كما في الجدول المرفق .

٦- إصدار التقرير الشهري الخاص بالـ (HSE) بموجب كتابكم المرقم ١٤٠٧ في ٢٠١٦/٢/١ بعد أن تم جمع التقارير من كافة الهيئات والفروع وأقسام الشركة وتوحيدها بتقرير شهري .

٧- إجراء الكشف الموقعي على هيئة النقل وإجراء التوصيف الإشعاعي لكمية من الحديد السكراب تقدر بـ (٨) طن برفقة فريق عمل من وزارة البيئة / مركز الوقاية من الإشعاع .

٨- قياس ملوثات الهواء في عدد من محطات تعبئة الوقود باستخدام جهاز Rae Plus (Multi) وكالتالي :

- أ. هيئة توزيع بغداد : حيث بلغ عدد الزيارات (٤٦) زيارة لوحظ فيها حيود في نسبة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) في (١٣) محطة بسبب الانسكابات التي تحدث لمنتوج البنزين في مضخات التجهيز وقد تمت المعالجة بغسل الانسكابات أنيا . فيما كانت النتائج مطابقة للمحددات البيئية القياسية في (٣٣) محطة وكما في الجداول المرفقة طيا .
- ب. فرع كركوك : حيث بلغ عدد الزيارات (١٧) زيارة وكانت القراءات مطابقة للمحددات البيئية القياسية .
- ج. هيئة توزيع الجنوب : حيث بلغ عدد الزيارات (١١) زيارة وكانت القراءات مطابقة للمحددات البيئية القياسية .
- د. هيئة توزيع الفرات الأوسط : حيث بلغ عدد الزيارات (١٢) زيارة وكانت القراءات مطابقة في (٨) محطة وغير مطابقة للمحددات البيئية القياسية في (٤) محطة بسبب ارتفاع في نسبة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) .
- هـ. هيئة توزيع الغربية : حيث بلغ عدد الزيارات (٦) زيارة وكانت القراءات غير مطابقة للمحددات البيئية القياسية لوجود ارتفاع في نسبة المركبات المتطايرة (VOC) وكذلك ارتفاع نسبة أدنى مستوى للانفجار .
- ٩- إجراء الكشف البيئي باستخدام أجهزة قياس ملوثات الهواء وأجهزة قياس العوامل الفيزيائية المتمثلة بـ (الضوضاء ، الحرارة ، الرطوبة ، الإنارة) على بعض الأقسام والهيئات التابعة للشركة وتم تثبيت الملاحظات والقراءات وتبين وجود حيود في بعضها التي سيتم اتخاذ اللازم بصددتها وإعلانها .

٨- متابعة المنافذ التوزيعية التابعة الى هيئة توزيع بغداد وباقي الهيئات التوزيعية والفروع في المحافظات بخصوص تجهيز الغاز السائل (LPG) والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذها . والمتابعة مستمرة مع المكتب الاستشاري في الجامعة المستنصرية لإعداد دراسة الأثر البيئي لاستحصال الموافقات البيئية لفتح منافذ الغاز السائل في كل من المحطات (الخالصة الابتسام ، المستنصرية ، المشتل ، جسر دياي ، الجبهة ، النرسيان ، المشاهدة التاجي ، الدورة ، البياح ، المحمودية) والمتابعة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة في فرع ذي قار لاستحصال الموافقة البيئية لإضافة منفذ الغاز السائل لمنافذها التوزيعية حيث تم استحصال الموافقة البيئية واعتماد دراسة الأثر البيئي لإضافة منفذ الغاز السائل لمحطة الراية الحكومية والمتابعة مستمرة لاستحصال الموافقة والدراسة لمحطتي الشرطة والبطحاء الحكوميتين لإضافة منفذ الغاز السائل فيها .

٩- متابعة عمل الفروع كافة من خلال المراسلات والزيارات الميدانية بخصوص تنفيذ توصيات معوقات العمل التي تم الموافقة عليها من قبل السيد معاون المدير العام . كما تم التأكيد عليها في تعميمنا المرقم ٤٥٧ في ٢٠١٨/٦/٤ لتذليل هذه المعوقات والارتقاء بالواقع البيئي وعكس النشاط .

١٠- إشارة الى توجيهات السيد معاون المدير العام بخصوص متابعة أنشطة هيئة النقل ورصد المخالفات البيئية الموجودة في مواقعها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها حيث تم التداول والتنسيق مع مدير القسم الفني ووضع جدول زمني للكشوفات و تمت المباشرة بإجراء كشوفات المتابعة البيئية على المواقع أدناه و تم رصد عدد من المخالفات البيئية و مفاتيح الحياة أعلاه لمعالجتها بالسرعة الممكنة و سيكون العمل تباعا على باقي المواقع .

١١- العمل على إعداد قاعدة بيانات لجميع المنافذ التوزيعية (محطات ، ساحات النفط والغاز ، ساحات الكاز) في محافظة بغداد تشمل المخالفات المرصودة في الكشوفات البيئية و معالجاتها و إجراءات هيئة توزيع بغداد بخصوصها و يتم تحديث بيانات القاعدة شهريا .

١٢- متابعة إجراءات التلوث الإشعاعي في المدائن حيث تمت زيارة مقر مديرية معاملة وإدارة النفايات المشعة التابع لوزارة العلوم و التكنولوجيا و التداول مع مديرها العام حول الكلفة النهائية لمعالجة و إزالة التلوث من المنطقة و سيتم إعلامنا بذلك خلال الأيام المقبلة .

١٣- متابعة إجراءات الفروع كافة من خلال المراسلات و الزيارات الميدانية بخصوص تنفيذ توصيات معوقات العمل التي تم الموافقة عليها من قبل السيد معاون المدير العام كما تم التأكيد عليها في تعميمنا المرقم ٤٥٧ في ٤ / ٦ / ٢٠١٨ لتذليل هذه المعوقات و الارتقاء بالواقع البيئي و عكس النشاط البيئي للشركة بأفضل ما يكون ، و سيتم إعداد جدول موحد بالإجراءات المتخذة من قبل الفروع و الهيئات التوزيعية حال اكتمالها .

١٤- توحيد المواقع الخاصة بكشوفات المتابعة البيئية على مواقع و مقرات الفروع و الهيئات التوزيعية من خلال تعميمنا المرقم ٦٦٦ في ٢٠١٨/٨/٩ وبالتنسيق مع ممثلي البيئة في المحافظات ومتابعة الإجراءات المتخذة بصدد الملاحظات و المخالفات البيئية التي يتم رصدها خلال هذه الكشوفات .

١٥- المشاركة في ورشة العمل التي تم إقامتها في قسم التدريب (مقر الشركة) بتاريخ (٢٣-٢٤ / ٩ / ٢٠١٨) و لغرض الارتقاء بسير العملية التدريبية و المستوى العلمي بالدورات الموقعية سيتم إعداد دورة تأهيلية في مجال الـ (HSE) والتخصصات الهندسية للارتقاء بالواقع البيئي ضمن خطة الدورات الموقعية لعام ٢٠١٩ .

١٦- متابعة مواقع المخلفات السائلة للمنافذ التوزيعية في بغداد والمحافظات لغرض جرد الكميات .

١٧- التنسيق مع الهيئات والفروع حول موضوع المياه المسحوبة والمصرفية في مواقعهم وكمياتها ومصادرها ومواقع تصريفها ، وحسب كتاب وزارة النفط / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المرقم ٣٣٩٢١ في ٢٠/٨/٢٠١٩ .

١٨- زيارة وزارة البيئة / دائرة حماية وتحسين البيئة - المنطقة الوسطى وحسب كتاب الدائرة أعلاه المرقم (٧٥٦ في ١٥/٥/٢٠١٨) لغرض الحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة حيث الناتجة عن المحطات التابعة لنا ، وقد تبين أن الوزارة أعلاه لا تمتلك آلية لتصريف المخلفات .

١٩- زيارة وزارة البيئة / دائرة بيئة بغداد للتباحث حول موضوع النفايات الخطرة وكيفية التخلص منها والحصول على المحددات البيئية التي تحكم النشاط والصادرة عام ٢٠١٥ .

٢٠- زيارة وزارة البيئة (الدائرة الفنية) للتعرف على كيفية التخلص من النفايات الخطرة ومحددات الطرق الخارجية المحاذية للمنشآت النفطية للحصول على تعليمات إدارة الهواء المحيط .

٢١- - زيارة وزارة البيئة / دائرة بيئة بغداد للتباحث حول موضوع النفايات الخطرة وكيفية التخلص منها والحصول على المحددات البيئية التي تحكم النشاط والصادرة عام ٢٠١٥ .

٢٢- - زيارة وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقنين والسيطرة النوعية للتباحث معهم حول محددات الرطوبة النسبية والحصول على نسخة من مدونة التهوية الميكانيكية ومواصفات مادة (ألواح الالمنيوم المضغوطة) المستخدمة في التغليف .

٢٣- زيارة وزارة العدل (مكتب جريدة الوقائع العراقية) لشراء نسخة من الجريدة والتي تحتوي على المواصفة رقم (٤٣٨٤ لعام ٢٠١٥) (تعليمات إدارة النفايات الخطرة) .

٢٤- - المشاركة في اجتماع محاضري الدورات الموقعية التي أقيمت في قسم التدريب بتاريخ ٢٣-٢٤/٩/٢٠١٨ للارتقاء بسير العملية التدريبية والمستوى العلمي للدورات الموقعية في الشركة .

٢٥- المشاركة في الدورة المنعقدة في وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان (إزالة التلوث البيئي باستخدام البوليمرات الحيوية) بتاريخ ١٦-٢٧/١٠/٢٠١٨ .

٢٦- متابعة موضوع المخلفات السائلة المتجمعة في خزان الفضلة بالمنافذ التوزيعية مع وزارة العلوم والتكنولوجيا - دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيماوية والبايولوجية والحربية الخطرة .حيث قام فريق العمل المشكل من قبل قسمنا والدائرة أعلاه بزيارة عدد من المحطات بتاريخ ٢٠١٨/٩/٤ واخذ نماذج من المخلفات لغرض فحصها وكيفية طرق معالجتها من قبل الدائرة انفه الذكر وبانتظار نتائج الفحص .

٢٧- العمل بنظام تقييم المخاطر البيئية للمواقع التابعة لشركتنا حسب كتاب وزارة النفط / مكتب المفتش العام المرقم ٣٥٣٨ في ٢٠١٨/٧/١٧

٢٨- تشكيل فريق عمل لإعداد خطة الطوارئ الخاصة بانقلاب وحوادث السيارات الحوضية وانسكابات المنتج .

٢٩- إعداد وجمع موضوعات مجلة (البيئة للجميع) تمهيدا لطباعتها .

٣٠- التنسيق مع مديرية بيئة بغداد للعمل بالقرار (٤٢٧) لسنة ٢٠١٧ بخصوص حصول المنافذ التوزيعية المشيدة قديما على الموافقات البيئية للبدء بأعمال التطوير أو إضافة منافذ أخرى

تقرير الفصل الثالث ٢٠١٨

جدول بالزيارات الميدانية والمخالفات المرصودة في الهيئات والفروع

ت	اسم الهيئة	عدد الزيارات	عدد المخالفات
١.	هيئة توزيع بغداد	١٠٨	٣٢١
٢.	هيئة توزيع الجنوب	١٨٨	١١٥
٣.	هيئة توزيع الفرات الأوسط	٢٦٥	٣٧٣
٤.	هيئة توزيع الغربية	١٨٢	١٠٦
٥٤.	فرع كركوك	٦٥	١١٥
٦.	فرع ديالى	٣٧	٢١
٧.	فرع واسط	١٤	١٠

موقف الفصل الثالث للزيوت المستعملة المرسلّة الى المصافي لعام ٢٠١٨

ت	الشهر	الكمية (لتر)	الجهة المرسلّة	المصفي المرسل اليه
١	آب	٢٠٠٠ ١١١١٤ ١٣٨٤١	قسم صيانة السيارات الخفيفة قسم صيانة الشاحنات في الدورة قسم صيانة الشاحنات في الدورة	مصفي الدورة
٢	ايلول	١٢٥١٨	قسم صيانة الشاحنات في الدورة	مصفي الدورة
المجموع = ٣٩٤٧٣ لتر				

موقف الفصل الثاني للزيوت المستعملة المباعة الى المعامل الأهلية لعام ٢٠١٨

ت	الشهر	الكمية (لتر)	الجهة المرسله	المعمل التي بيعت له
١	اب	٣٠٠٠	فرع كركوك	معمل الراية لتصفية وتنقية الزيوت
المجموع = ٣٠٠٠ لتر				

موقف الحديد السكراب للفصل الثالث/ ٢٠١٨

تم استلام مواقع بكميات المخلفات الصلبة المتجمعة في مقر الشركة وفي الفروع وكالاتي :

اسم الفرع	الكمية المتجمعة	الملاحظات
قسم صيانة الشاحنات في الدورة	٨ طن في القسم	١٢ طن في موقع الحصوة
قسم صيانة الشاحنات في المدائن	١٠ طن في موقع القسم	٢ طن في موقع الحصوة
قسم صيانة السيارات الخفيفة	لا توجد كمية في القسم	٤ طن في موقع الحصوة
النجف الاشرف	٤٣ طن	—————
كربلاء المقدسة	٤/١ طن	مواد مستهلكة تتمثل بـ <ul style="list-style-type: none"> • ستول حديد عدد ١ • لوكر حديد ذات مجرات عدد ١ . • ميز مكتب حديد عدد ١ . • برميل فارغ حجم ٢٢٠ لتر عدد ٣ .
الديوانية	٩٥٠ كغم	بدائل تصليح سيارات
المثنى	٢٥٠ كغم	—————
بابل	٧٥٠ كغم	—————